

附件

2024年消防产品省级产品质量监督抽查不合格汇总表

序号	产品名称	商标	规格型号	标称生产企业名称	实体店名称	电商名称/平台	不合格项目	备注
1	防火阀	—	FHF WSDc-K-800×630	江苏天和空调设备有限公司			耐火性能	
2	防火阀	—	FHF WSDc-FK-630×630	江苏赫之名通风设备股份有限公司			耐火性能	
3	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1250×800	盐城市龙盛空调设备有限公司			耐火性能	
4	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×630-I	靖江市东亚通风空调制造有限公司			耐火性能	复检不合格
5	防火阀	—	FHF WSDc-FK-800×800-I	江苏润达空调设备有限公司			耐火性能	复检不合格
6	排烟防火阀	开思拓 (图形)	PFHF WSDc-K-800×800	昆山开思拓空调技术有限公司			耐火性能	
7	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	苏扬消防器材(宝应)有限公司			热空气老化性能	
8	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	扬州众创消防器材有限公司			附着强度	
9	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	扬州林海消防器材有限公司			热空气老化性能	
10	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	泰州瑞泰橡塑水带有限公司			附着强度	
11	有衬里消防水带	—	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A	江苏万海消防器材有限公司	如皋市龙河消防器材经营部		爆破试验; 附着强度	

12	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	江苏航亚消防设备有限公司		崇川区闽弘消防器材经营部/淘宝	附着强度	
13	有衬里消防水带	(白塔)图形	10-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-橡胶	泰州市白塔消防水带厂		东台市新街镇茂禄电子商务服务站/淘宝	热空气老化性能	复检不合格
14	有衬里消防水带	—	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	福建省华川消防科技有限公司		新北区薛家新安消防器材店/淘宝	爆破试验;附着强度	
15	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	临沂市正友消防器材有限公司		宿迁市篷博篷布有限公司/淘宝	附着强度	
16	室内膨胀型钢结构防火涂料	—	GT-NSP-F _p 1.50-LN	江苏龙诺新材料科技发展有限公司			耐水性	
17	室内膨胀型钢结构防火涂料	—	GT-NSP-F _p 2.00-BF-2.50	天津柏富防火材料有限公司		宿迁迈尔奕商贸有限公司/京东	耐水性	
18	饰面型防火涂料	—	SMT-S/BF	天津柏富防火材料有限公司		宿迁迈尔奕商贸有限公司/京东	耐燃时间;难燃性;质量损失;炭化体积	
19	直流水枪	—	QZ3.5/7.5	高邮市中竞消防器材厂			密封性能	
20	直流水枪	—	QZ3.5/7.5	泰州瑞泰橡塑水带有限公司			密封性能	
21	过滤式消防自救呼吸器	—	TZL30	广州益安消防科技有限公司	鼓楼区帅明消防器材经销部		一氧化碳防护性能	
22	过滤式消防自救呼吸器	—	TZL30	广州市湘安安防科技有限公司	苏州市吴中区长桥灿灿消防器材商店		一氧化碳防护性能	

23	过滤式消防自救呼吸器	—	TZL30A	湖南讯安消防科技有限公司		江苏兆北信息科技有限公司/天猫	一氧化碳防护性能	
24	灭火毯	—	1000mm × 1000mm	泰州市天马玻璃纤维织造厂			材料性能(手持件材料的阻燃性能试验)	
25	硅胶灭火毯	—	MJT 1000 × 1000	山东鑫宝锐消防设备有限公司		苏州安彝邦消防器材有限公司/1688	F类灭火性能	
26	玻纤灭火毯	—	1.5m × 1.5m	廊坊世豪防火材料有限公司		宿迁苏舒韵贸易有限公司/京东	材料性能(手持件材料的阻燃性能试验)	
27	钢质隔热防火门	—	GFM-1021-d5A1.00 (乙级)-1	无锡万众消防设备有限公司			耐火性能	
28	钢质隔热防火门	—	GFM-1022-d5A0.50 (丙级)-1	新沂市衡信门窗有限公司			耐火性能	
29	钢质隔热防火门	—	GFM-1021-dk5A1.00 (乙级)-1	徐州盛安门窗有限公司			耐火性能	
30	钢质隔热防火门	—	GFM-1122-d5A1.00 (乙级)-1	无锡市雷富门业有限公司			耐火性能	
31	钢质隔热防火门	—	GFM-1021-d6A1.00 (乙级)-1	无锡中润特种门窗有限公司			耐火性能	
32	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC3	江苏腾鑫消防技术服务有限公司	姑苏区金禾消防器材经营部		20℃温度喷射性能试验;灭火剂充装总量误差	复检不合格